

## Wassergefährdende Flüssigkeiten:

Mit wassergefährdenden Flüssigkeiten muss besonders vorsichtig umgegangen werden. Boden- und Grundwasserverunreinigungen sind auf jeden Fall zu vermeiden. Im Falle einer Leckage (z.B. umgekippter oder defekter Behälter, geplatzter Schlauch usw.) sind folgende Schritte sofort auszuführen:

- Ausbreitung der Flüssigkeiten verhindern, z.B. Ölbindemittel verwenden, Gullys und Abläufe abdichten usw.
- Danach ist sofort ein interner Notruf zur Zentrale / Portier abzusetzen.

## Energiemanagement:

Unser Standort ist zertifiziert nach DIN EN ISO 50001. Eine Selbstverpflichtung, sorgsam mit Energien (z.B. Strom, Druckluft, Gas, Wasser) umzugehen und jegliche Verschwendung zu vermeiden, erwarten wir auch von unseren Auftragnehmern.

Sollten Ihnen im Rahmen Ihrer Tätigkeit Verbesserungspotenziale in Bezug auf die Energien auffallen, melden Sie diese bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner.

**Mit Ihrer Unterschrift in der Besucherliste bestätigen Sie, dass Sie die Inhalte des Leitfadens verstanden haben und akzeptieren.**

## Für Ihre Sicherheit: Achten Sie auf diese Zeichen



Helmpflicht



Gehörschutzpflicht



Schutzbrillenpflicht



Sicherheitsschuhe tragen



Handlauf benutzen



Sichere Verriegelung



Gekennzeichnete Gehwege nutzen



Warnwesten tragen



Erste Hilfe



Notausgang



Sammelstelle



10 km/h StVO



Auf Stapler achten



Heiße Oberflächen



Quetschgefahr



Schwebende Lasten



Fotografieren & Filmen verboten



Zutritt mit Herzschrittmacher verboten



Martinrea Honsel Germany GmbH  
Fritz-Honsel-Straße 30 • 59872 Meschede  
Tel.: 0291 - 291 - 0  
alu@martinrea.com / www.martinrea-honsel.com



**Sicherheitsleitfaden  
und Informationen für Besucher  
und Mitarbeiter von Fremdfirmen**

## Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,

Herzlich willkommen bei Martinrea Honsel.  
Ihre Sicherheit hat bei uns oberste Priorität.  
Deshalb bitten wir Sie, um Beachtung der folgenden Sicherheitshinweise:

### Allgemein:

- Zutritt zum Werksgelände ist nur nach Anmeldung und Eintragung beim Portier gestattet.
- Die ausgegebenen Ausweise und Warnwesten sind sichtbar zu tragen.
- Betreten der Produktionsbereiche ist nur in Begleitung Ihres Martinrea Honsel Ansprechpartners zulässig.
- Den Anordnungen der von Martinrea Honsel eingesetzten Beauftragten, wie Sicherheitsfachkräfte, Werkschutz, Werksfeuerwehr, ist unbedingt Folge zu leisten.
- Halten Sie bei Werksbesichtigungen immer Anschluss zur Gruppe und tragen Sie lange Beinbekleidung sowie festes Schuhwerk.
- Es ist untersagt, ohne Genehmigung auf dem Werksgelände zu fotografieren oder zu filmen.

### Verkehrsregeln:

- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Werksgelände beträgt 10 km/h.
- Es gilt die Straßenverkehrsordnung.
- Gabelstapler haben Vorfahrt.
- Einfahrten auf das Werksgelände bedürfen einer Genehmigung.
- Es ist nicht gestattet, Fahrzeuge über Nacht, ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Werkschutz, auf dem Werksgelände abzustellen.

### Verhalten im Gefahrenfall:

- Bei Feueralarm ist das Gebäude über die Flucht- und Rettungswege zu verlassen.

- Den Anweisungen Ihres Ansprechpartners bzw. des Rettungs- und Brandschutzpersonals ist Folge zu leisten.
- Suchen Sie den in den aushängenden Flucht- und Rettungswegplänen angegebenen Sammelplatz auf und warten auf weitere Anweisungen.

### Hinweise zur Sicherheit:

- Bei Besichtigungen in den Produktionsbereichen haben Besucher Schutzhelm, Schutzbrille sowie Einweg- Gehörschutz in gekennzeichneten Bereichen zu tragen. Weiterhin ist das vom Portier ausgehändigte „persönliche Vorhängeschloss“ am Körper zu tragen.
- Werden die Hauptverkehrswege verlassen, sind zusätzlich Sicherheitsschuhe (ersatzweise Schutzkappen) zu tragen.
- In einzelnen Bereichen ist ggf. zusätzliche Schutzausrüstung entsprechend der Tätigkeit bzw. den Gefährdungen zu tragen.
- LKW- Fahrer müssen die dargestellten Hinweise (**Sichere LKW Be- und Entladung**) an den gekennzeichneten Ladeplätzen befolgen.  
**Andernfalls erfolgt keine Be- und Entladung!!!**
- Greifen Sie nicht in laufende Maschinen. Halten Sie bitte Sicherheitsabstand.
- Produkte können heiß sein. Fassen Sie bitte nichts an.
- Treten Sie nicht unter schwebende Lasten. Halten Sie bei Kranarbeiten bitte Abstand.
- Achten Sie auf Gabelstapler und andere Transporteinrichtungen.
- In bestimmten Bereichen treten elektromagnetische Felder auf. Hier ist der Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher verboten.

- Im alkoholisierten Zustand oder unter Drogen- sowie Medikamentenbeeinflussung darf das Werk weder betreten noch befahren werden.

### Wichtige Telefonnummern:

Zentrale/ Portier: 0291 - 291 - 7803  
Sanitätsstelle: 0291 - 291 - 600  
Notruf intern: 88  
Notruf extern: 112



### Umweltschutz im Werk:

#### Jeder hat sich auf dem Werksgelände so zu verhalten, dass schädliche Umweltauswirkungen vermieden werden.

- Bei allen Tätigkeiten auf dem Firmengelände der Martinrea Honsel Germany GmbH sind die gesetzlichen und genehmigungsrechtlichen Bestimmungen des Umweltschutzes hinsichtlich Wasser-, Boden- und Luftreinhaltung, Abfallentsorgung und des Lärmschutzes in besonderem Maße zu beachten.
- Es ist nicht erlaubt Öle, Fette und andere Arbeits- oder Gefahrstoffe ohne vorherige Genehmigung mit auf das Firmengelände zu führen.
- Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Hinweise der jeweiligen Sicherheitsdatenblätter zu beachten.

### Abfälle:

- Anfallende Verpackungsmaterialien und Materialabfälle sind nach Beendigung der Arbeit grundsätzlich mitzunehmen.